

Vejlauget for Metholmvej, Mercurvej, Herkulesvej og Marsvej
v/formand Bodil Jakobsen

Sendt til: keldogbodil@live.dk

24-07-2014

Sagsnr.: 13/23324

Sagsbehandler:

Peter Sandell

Tlf.: +4587535112

Email: Psc@syddjurs.dk

Metholmvej er uegnet til etablering af bump

Undertegnede har den 24/7-2014 besigtiget Metholmvej.

Det er undertegnedes vurdering at Metholmvej i sin nuværende tilstand er uegnet til etablering af de ansøgte bump.

Denne underretning skal ses i relation til den tidligere forespørgsel på dokumentation på accept af vedligeholdelsespligt og ansvar.

Vejlauget skal foruden det tidligere efterspurgte accept fra de vedligeholdelsesansvarlige ligeledes redegøre for en generel vedligeholdelsesopgradering.

Vejen er som den blev besigtiget den 23/7 fundet egnet som grusvej i fritidszone, men ikke en etablering af fartdæmper i form af bump kan ikke godkendes på den nuværende vejtilstand.

Med venlig hilsen

Peter Sandell
Ingeniør

Veje og trafik

Besøgsadresse

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltøft

Hovedgaden 77

8410 Rønde

87 53 50 00

syddjurs@syddjurs.dk

www.syddjurs.dk